

# Asbest in uw woning?

**Thuisvester heeft op de volgende plaatsen asbest geconstateerd:**

**De mogelijke aanwezigheid van deze asbesttoepassingen in uw woning is geen reden tot ongerustheid. U loopt geen risico zolang u het asbest niet beschadigt en niet bewerkt. Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen, mag u de hierboven vermelde onderdelen dus nooit zelf bewerken, verwijderen, wegbreken of doorboren.**

**Neem altijd contact op met Thuisvester als:**

- u wilt gaan klussen aan de onderdelen die mogelijk asbest bevatten;
- de mogelijke asbesttoepassingen toch bewerkt of beschadigd zijn;
- u twijfelt of een materiaal asbesthoudend is;
- u vermoedt dat er door u zelf aangebracht asbest in huis is.

**en gevaarlijk als er in gehakt, gezaagd, geboord of op geschuurd wordt. Asbest is alleen g**

**Deze meterkastkaart hoort bij deze woning.**

# Asbest in uw woning?

## Asbest kan ook aanwezig zijn in:

- spouwmuur
- kruipruimte/riolering
- vinyltegels of zeil- (geproduceerd tot 1984)
- gaskachels, geisers e.d. (geproduceerd tot eind jaren 80)
- zelf aangebrachte voorzieningen
- leidingschachten

## LET OP!! Het is wettelijk verboden om in asbest te:

- zagen
- boren
- schuren
- breken

Lang er geen asbest vezels vrijkomen, zijn er geen risico's voor uw gezondheid. Zolang er

**Thuisvester** Actief in wonen

Mathildastraat 52 ■ 4901 HC Oosterhout ■ Klantenservice 085 20 20 777  
Website: [www.thuisvester.nl](http://www.thuisvester.nl) ■ E-mail: [klantenservice@thuisvester.nl](mailto:klantenservice@thuisvester.nl)